

# Report scheda clpv

Arpa Lombardia  
Centro Nivometeorologico

SCHEDA: 1162230053 Ditta: SCADI - NEVINI  
Provincia: BERGAMO Codice istat del comune: 16223 VALBONDIONE  
Numerazione progressiva delle valanghe: 0053

Den. località: FOPPA DEL BECK CTR: D3III Foto: S79C F43

<p><u>Caratteristiche topografiche al distacco</u></p> <p>Creste e pendii in quota: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Oltre il limite forestale: <input type="checkbox"/></p> <p>Sotto il limite forestale: <input type="checkbox"/></p>	<p><u>Configurazione del terreno</u></p> <p>Versante aperto: <input type="checkbox"/></p> <p>Versante imbutiforme: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Canalone: <input type="checkbox"/></p> <p>Banchi rocciosi: <input type="checkbox"/></p> <p>Note: <input type="text"/></p>	<p><u>Fisionomia del sito valanghivo</u></p> <p>Valanga propriamente detta: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Zona a scaricamento parziale: <input type="checkbox"/></p> <p>Canalone localizzato: <input type="checkbox"/></p> <p>Zona val. dedotta da doc.: <input type="checkbox"/></p>
---	---	--

<p><u>Caratteristiche superficiali</u></p> <p>Suolo liscio: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Roccia: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Detrito di falda: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Prato o pascolo: <input type="checkbox"/></p> <p>Vegetazione arbustiva: <input type="checkbox"/></p> <p>Vegetazione arborea: <input type="checkbox"/></p> <p>Ghiacciaio: <input type="checkbox"/></p> <p>Note: <input type="text"/></p>	<p><u>Esposizione zona di distacco</u></p> <p>Est: <input type="checkbox"/> Nord-est: <input type="checkbox"/></p> <p>Nord: <input type="checkbox"/> Sud-est: <input type="checkbox"/></p> <p>Sud: <input type="checkbox"/> Sud-ovest: <input type="checkbox"/></p> <p>Ovest: <input checked="" type="checkbox"/> Nord-ovest: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><u>Sistemi di difesa esistenti</u></p> <p>Nessuna difesa: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Opere di difesa attive: <input type="checkbox"/></p> <p>Opere di difesa passive: <input type="checkbox"/></p> <p>Sistemi di preallarme: <input type="checkbox"/></p> <p>Sistemi artificiali di distacco: <input type="checkbox"/></p> <p>Note: <input type="text"/></p>
--	---	---

Periodicità

Una volta all'anno:  Più volte all'anno:  Irreg.:  Eccez.:  Storica:  Dato non disp.:

<p><b>Dati relativi all'evento del:</b></p> <p><input type="text" value="1916-17"/></p>	<p><u>Condizioni meteo</u></p> <p>Neve fresca: <input type="checkbox"/> Effetti termici: <input type="checkbox"/></p> <p>Pioggia: <input type="checkbox"/> Dato non disp.: <input type="checkbox"/></p> <p>Vento: <input type="checkbox"/></p>	<p><u>Tipo di valanga</u></p> <p>Lastroni di fondo: <input type="checkbox"/></p> <p>Lastroni di superficie: <input type="checkbox"/></p> <p>Dato non disponibile: <input type="checkbox"/></p>
---	--	--

<p><u>Tipo di moto</u></p> <p>Radente: <input type="checkbox"/></p> <p>Nubiforme: <input type="checkbox"/></p> <p>Dato non disp.: <input type="checkbox"/></p>	<p><u>Tipo di neve</u></p> <p>Neve asciutta: <input type="checkbox"/></p> <p>Neve bagnata: <input type="checkbox"/></p> <p>Dato non disponibile: <input type="checkbox"/></p>	<p><u>Meccanismo del distacco</u></p> <p>Distacco naturale: <input type="checkbox"/></p> <p>Distacco provocato: <input type="checkbox"/></p> <p>Dato non disponibile: <input type="checkbox"/></p>
--	---	--

<p><u>Danni alle cose</u></p> <p>Nessun danno: <input type="checkbox"/></p> <p>Fabbricati civili: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Rifugi: <input type="checkbox"/></p> <p>Malghe: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Impianti di risalita: <input type="checkbox"/></p> <p>Piste da sci: <input type="checkbox"/></p> <p>Strade: <input type="checkbox"/></p> <p>Ferrovie: <input type="checkbox"/></p> <p>Linne elettr./telef.: <input type="checkbox"/></p> <p>Bosco: <input type="checkbox"/></p> <p>Note: <input type="text"/></p>	<p><u>Danni alle persone</u></p> <p>Nessuna persona: <input type="checkbox"/></p> <p>Travolti: <input type="checkbox"/></p> <p>Feriti: <input type="checkbox"/></p> <p>Morti: <input type="checkbox"/></p> <p>Note: <input type="text"/></p>	<p><u>Sistemi esistenti all'evento</u></p> <p>Nessuno: <input type="checkbox"/></p> <p>Difese attive: <input type="checkbox"/></p> <p>Difese passive: <input type="checkbox"/></p> <p>Sistemi di preallarme: <input type="checkbox"/></p> <p>Sistemi artificiali: <input type="checkbox"/></p> <p>Note: <input type="text"/></p>
---	--	--

Danni agli animali

Nessun animale:  Animali domestici:  Animali selvatici:

**Note finali:** NEL 1915-16 HA DISTRUTTO LA STALLA CHE ATTUALMENTE E' DIVENTATA LA RESIDENZA DELLA SIG.RA AUDILIA MORANDI. RICOSTRUITA NEL 1970-80. INOLTRE IN ZONA ANCORA PIU' VALANGHIVA E' STATA COSTRUITA UN'ALTRA BAITA, SOTTO LA STALLA. ANCHE I CASEGGIATI NUOVI, SUL VERSANTE INFERIORE SINISTRO, CON L'EVENTO DEL 1916 SAREBBERO STATI INVESTITI DALL'EVENTO VALANGHIVO. Scesa nel febbraio 2009 (Foto F.Rota) Scesa nel dicembre 2009 e nell'aprile 2012. Scesa il 5 gennaio 2014 (Rota). Il 7 marzo 2017 alle 15,30 circa una valanga nubiforme ha interessato il sentiero che conduce al Rifugio Curò (articolo giornale). Scesa nel novembre 2019 (F.Rota).

Rilevatori: A.P. N. p.: 188 Data: 22/09/1996  
Testimoni: BATTISTA SIMONCELLI (1928), AUDILIA MORANDI + Catasto CNM.