Report scheda clpv

Arpa Lombardia Centro Nivometeorologico

SCHEDA: 2170680060 Ditta: GEOMAP

Provincia: BRESCIA Codice istat del comune 17068 EDOLO

Numerazione progressiva delle valanghe: 0060

Den. località: Valle delle Gole Larghe	CTR: D3II	Foto: s73c f43
Caratteristiche topografiche al distacco Creste e pendii in quota: Oltre il limite forestale: Sotto il limite forestale: □	Configurazione del terreno Versante aperto: Versante imbutiforme: Canalone: Banchi rocciosi: Note: Note:	Fisionomia del sito valanghivo Valanga propriamente detta: Zona a scaricamento parziale: Canalone localizzato: Zona val. dedotta da doc.: □
Caratteristiche superficiali Suolo liscio: Roccia: Detrito di falda: Prato o pascolo: Vegetazione arbustiva: Vegetazione arborea: Ghiacciaio: Note:	Esposizione zona di distacco Est: Nord-est: Nord-est: Sud-est: Sud-est: Sud: Sud-ovest: ✓ Ovest: Nord-ovest:	Sistemi di difesa esistenti Nessuna difesa: Opere di difesa attive: Opere di difesa passive: Sistemi di preallarme: Sistemi artificiali di distacco: Note:
Periodicita' Una volta all'anno: ✓ Piu' volte all'anno: □ Irreg.: □ Eccez.: □ Storica: □ Dato non disp.: □		
Dati relativi all' evento del: Ner 1985-1935	Condizioni meteo ve fresca: ☐ Effetti termici: ☐ Pioggia: ☐ Dato non disp.: ☐ Vento: ☐	Tipo di valanga Lastroni di fondo: □ Lastroni di superficie: □ Dato non disponibile: □
Tipo di moto Radente: □ Nubiforme: □ Dato non disp.: □	Tipo di neve Neve asciutta: □ Neve bagnata: □ Dato non disponibile: □	Meccanismo del distacco Distacco naturale □ Distacco provocato: □ Dato non disponibile: □
Danni alle cose Nessun danno: Fabbricati civili: Rifugi: Malghe: Impianti di risalita: Piste da sci Strade: Ferrovie:	Danni alle persone Nessuna persona: ☐ Travolti: ✔ Feriti: ✔ Morti: ☐ Note: 1935	Sistemi esistenti all'evento Nessuno: Difese attive: Difese passive: Sistemi di preallarme: Sistemi artificiali: Note:
ferito, la valanga si fermò s 1985 la valanga arrivò fino	Nessun animale: Animali d olge il testimone (Vidilini Giuseppe-191 sopa il sentiero. al piano della teleferica e saltò nel ser	2) e altri operai causando anche un ntiero sottostante (l'ENEL per regimare il
fenomeno valanghivo ha messoi in opera due argini con materiale di risulta della galleria). Rilevatori: Michele Sani, Francesco Gheri N. p.: 435 Data: Testimoni: Giuseppe Vidilini, Giacomo Vidilini 19/07/1991		