Report scheda clpv

Arpa Lombardia
Centro Nivometeorologico

SCHEDA: 10140440034 **Ditta:** SO.GE.TEC.

Provincia: SONDRIO Codice istat del comune 14044 MONTAGNA IN VALTELLINA

Numerazione progressiva delle valanghe: 0034

Den. località: Alpe Carbonera - Monte	Palino CTR: C2d5	Foto : S71 F29
Caratteristiche topografiche al distacco Creste e pendii in quota: Oltre il limite forestale: Sotto il limite forestale:	Configurazione del terreno Versante aperto: □ Versante imbutiforme: □ Canalone: ✓ Banchi rocciosi: □ Note:	Fisionomia del sito valanghivo Valanga propriamente detta: Zona a scaricamento parziale: Canalone localizzato: Zona val. dedotta da doc.:
Caratteristiche superficiali Suolo liscio: Roccia: Detrito di falda: Prato o pascolo: Vegetazione arbustiva: Vegetazione arborea: Ghiacciaio: Note:	Esposizione zona di distacco Est: □ Nord-est: □ Nord: □ Sud-est: ✓ Sud: □ Sud-ovest: □ Ovest: □ Nord-ovest: □	Sistemi di difesa esistenti Nessuna difesa: Opere di difesa attive: Opere di difesa passive: Sistemi di preallarme: Sistemi artificiali di distacco: Note:
Periodicita' Una volta all'anno: □ Piu' volte all'anno: □ Irreg.: ✓ Eccez.: □ Storica: □ Dato non disp.: □		
Dati relativi all' evento del: Ne	Condizioni meteo ve fresca: ☐ Effetti termici: ☐ Pioggia: ☐ Dato non disp.: ✔ Vento: ☐	Tipo di valanga Lastroni di fondo: □ Lastroni di superficie: □ Dato non disponibile: ✔
Tipo di moto Radente: □ Nubiforme: □ Dato non disp.: ✓	Tipo di neve Neve asciutta: □ Neve bagnata: □ Dato non disponibile: ✓	Meccanismo del distacco Distacco naturale Distacco provocato: Dato non disponibile: □
Danni alle cose Nessun danno: Fabbricati civili: Rifugi: Malghe: Impianti di risalita: Piste da sci Strade: Ferrovie: □	Danni alle persone Nessuna persona: Travolti: Feriti: Morti: Note:	Sistemi esistenti all'evento Nessuno: Difese attive: Difese passive: Sistemi di preallarme: Sistemi artificiali: Note:
Bosco:		gli animali Iomestici: Animali selvatici:
Note finali: Si verifica quasi tutti gli anni; il sito comprende tre canalini coalescenti nella zona di accumulo		
Rilevatori: LOCCHI N. p.: 3 Data: Testimoni: PIRANO ADRIANO 20/07/2002		