Report scheda clpv

Arpa Lombardia
Centro Nivometeorologico

SCHEDA: 10140670035 **Ditta:** SO.GE.TEC.

Provincia: SONDRIO Codice istat del comune 14067 TORRE DI SANTA MARIA

Numerazione progressiva delle valanghe: 0035

Den. località: Alpe Arcodio	CTR: C3c1	Foto: S72A F26
Caratteristiche topografiche al distacco Creste e pendii in quota: Oltre il limite forestale: Sotto il limite forestale: ✓	Configurazione del terreno Versante aperto: ✓ Versante imbutiforme: Canalone: Banchi rocciosi: Note:	Fisionomia del sito valanghivo Valanga propriamente detta: Zona a scaricamento parziale: Canalone localizzato: Zona val. dedotta da doc.: ✓
Caratteristiche superficiali Suolo liscio: Roccia: Detrito di falda: Prato o pascolo: Vegetazione arbustiva: Vegetazione arborea: Ghiacciaio: Note:	Esposizione zona di distacco Est: Nord-est: Nord: Sud-est: Sud: Sud-ovest: Ovest: Nord-ovest:	Sistemi di difesa esistenti Nessuna difesa: Opere di difesa attive: Opere di difesa passive: Sistemi di preallarme: Sistemi artificiali di distacco: Note:
Periodicita' Una volta all'anno: □ Piu' volte all'anno: □ Irreg.: □ Eccez.: ✔ Storica: □ Dato non disp.: □		
Dati relativi all' evento del:	Condizioni meteo Neve fresca: ☐ Effetti termici: ☐ Pioggia: ✔ Dato non disp.: ☐ Vento: ☐	Tipo di valanga Lastroni di fondo: Lastroni di superficie: Dato non disponibile: □
Tipo di moto Radente: Nubiforme: Dato non disp.: □	Tipo di neve Neve asciutta: Neve bagnata: ✓ Dato non disponibile:	Meccanismo del distacco Distacco naturale Distacco provocato: Dato non disponibile:
Danni alle cose Nessun danno: Fabbricati civili: Rifugi: Malghe: Impianti di risalita: Piste da sci Strade: Ferrovie: Ferrovie:	Danni alle persone Nessuna persona: Travolti: Feriti: Morti: Note:	Sistemi esistenti all'evento Nessuno: Difese attive: Difese passive: Sistemi di preallarme: Sistemi artificiali: Note:
Linne elettr./telef.: Bosco: Note:	Danni agli animali Nessun animale: ✓ Animali domestici: ☐ Animali selvatici: ☐	
Note finali: Rilevata da catasto Forestale. Non c'è riscontro da testimoni. Zona rimboscata		
Rilevatori: LOCCHI N. p.: 11 Data:		
Testimoni: ARCHIVIO CORPO FORESTALE 22/07/2002		