

Report scheda clpv

Arpa Lombardia
Centro Nivometeorologico

SCHEDA: 1140190002 Ditta: SCADI - NEVINI

Provincia: SONDRIO Codice istat del comune: 14019 CHIESA IN VALMALENCO

Numerazione progressiva delle valanghe: 0002

Den. località: VAL DE LA CALCHERA (CALCIMA) CTR: C2IV Foto: S71F25

Caratteristiche topografiche al distacco

- Creste e pendii in quota:
Oltre il limite forestale:
Sotto il limite forestale:

Configurazione del terreno

- Versante aperto:
Versante imbutiforme:
Canalone:
Banchi rocciosi:

Note:

Fisionomia del sito valanghivo

- Valanga propriamente detta:
Zona a scaricamento parziale:
Canalone localizzato:
Zona val. dedotta da doc.:

Caratteristiche superficiali

- Suolo liscio:
Roccia:
Detrito di falda:
Prato o pascolo:
Vegetazione arbustiva:
Vegetazione arborea:
Ghiacciaio:

Note:

Esposizione zona di distacco

- Est: Nord-est:
Nord: Sud-est:
Sud: Sud-ovest:
Ovest: Nord-ovest:

Sistemi di difesa esistenti

- Nessuna difesa:
Opere di difesa attive:
Opere di difesa passive:
Sistemi di preallarme:
Sistemi artificiali di distacco:

Note:

Periodicità

Una volta all'anno: Più volte all'anno: Irreg.: Eccez.: Storica: Dato non disp.:

Dati relativi all'evento del:

2001

Condizioni meteo

- Neve fresca: Effetti termici:
Pioggia: Dato non disp.:
Vento:

Tipo di valanga

- Lastroni di fondo:
Lastroni di superficie:
Dato non disponibile:

Tipo di moto

- Radente:
Nubiforme:
Dato non disp.:

Tipo di neve

- Neve asciutta:
Neve bagnata:
Dato non disponibile:

Meccanismo del distacco

- Distacco naturale:
Distacco provocato:
Dato non disponibile:

Danni alle cose

- Nessun danno:
Fabbricati civili:
Rifugi:
Malghe:
Impianti di risalita:
Piste da sci:
Strade:
Ferrovie:
Linne elettr./telef.:
Bosco:

Note:

Danni alle persone

- Nessuna persona:
Travolti:
Feriti:
Morti:

Note:

Sistemi esistenti all'evento

- Nessuno:
Difese attive:
Difese passive:
Sistemi di preallarme:
Sistemi artificiali:

Note:

Danni agli animali

Nessun animale: Animali domestici: Animali selvatici:

Note finali:

Nel 1917-18 ha danneggiato due stallette. Date certe: 25.04.1986, 2001. (*) La valanga si incanala generalmente lungo l'impluvio e negli ultimi anni non ha mai causato danni alle baite. Si ricordano tuttavia grossi eventi nei quali la valanga è uscita dal canale in corrispondenza dell'apice del conoide. Nel caso la cosa si dovesse ripetere ora ci sono due baite in traiettoria.

Rilevatori: R. Nevini - G.P.S.. SERGIO LOCCHI (*) N. p.: 64

Data:

Testimoni: Marco Andrea Cirro, LOTTI GUIDO

01/07/1997

