

# Report scheda clpv

Arpa Lombardia  
Centro Nivometeorologico

SCHEDA: 1162230117 Ditta: SCADI - NEVINI1  
Provincia: BERGAMO Codice istat del comune: 16223 VALBONDIONE  
Numerazione progressiva delle valanghe: 0117

Den. località: VAL PICCINELLA - Maslana CTR: C3IV Foto: S79C F43

|  |  |  |
|--|--|--|
| <u>Caratteristiche topografiche al distacco</u><br>Creste e pendii in quota: <input checked="" type="checkbox"/><br>Oltre il limite forestale: <input type="checkbox"/><br>Sotto il limite forestale: <input type="checkbox"/>   | <u>Configurazione del terreno</u><br>Versante aperto: <input type="checkbox"/><br>Versante imbutiforme: <input checked="" type="checkbox"/><br>Canalone: <input type="checkbox"/><br>Banchi rocciosi: <input type="checkbox"/><br>Note: <input type="text"/>   | <u>Fisionomia del sito valanghivo</u><br>Valanga propriamente detta: <input checked="" type="checkbox"/><br>Zona a scaricamento parziale: <input type="checkbox"/><br>Canalone localizzato: <input type="checkbox"/><br>Zona val. dedotta da doc.: <input type="checkbox"/>  |
| <u>Caratteristiche superficiali</u><br>Suolo liscio: <input checked="" type="checkbox"/><br>Roccia: <input checked="" type="checkbox"/><br>Detrito di falda: <input checked="" type="checkbox"/><br>Prato o pascolo: <input checked="" type="checkbox"/><br>Vegetazione arbustiva: <input type="checkbox"/><br>Vegetazione arborea: <input type="checkbox"/><br>Ghiacciaio: <input type="checkbox"/><br>Note: <input type="text"/>   | <u>Esposizione zona di distacco</u><br>Est: <input type="checkbox"/> Nord-est: <input type="checkbox"/><br>Nord: <input type="checkbox"/> Sud-est: <input checked="" type="checkbox"/><br>Sud: <input checked="" type="checkbox"/> Sud-ovest: <input type="checkbox"/><br>Ovest: <input type="checkbox"/> Nord-ovest: <input type="checkbox"/> | <u>Sistemi di difesa esistenti</u><br>Nessuna difesa: <input checked="" type="checkbox"/><br>Opere di difesa attive: <input type="checkbox"/><br>Opere di difesa passive: <input type="checkbox"/><br>Sistemi di preallarme: <input type="checkbox"/><br>Sistemi artificiali di distacco: <input type="checkbox"/><br>Note: <input type="text"/> |
| <u>Periodicità</u><br>Una volta all'anno: <input checked="" type="checkbox"/> Più volte all'anno: <input type="checkbox"/> Irreg.: <input type="checkbox"/> Eccez.: <input type="checkbox"/> Storica: <input type="checkbox"/> Dato non disp.: <input type="checkbox"/>  |  |  |
| <u>Dati relativi all'evento del:</u>   | <u>Condizioni meteo</u><br>Neve fresca: <input type="checkbox"/> Effetti termici: <input type="checkbox"/><br>Pioggia: <input type="checkbox"/> Dato non disp.: <input type="checkbox"/><br>Vento: <input type="checkbox"/>  | <u>Tipo di valanga</u><br>Lastroni di fondo: <input type="checkbox"/><br>Lastroni di superficie: <input type="checkbox"/><br>Dato non disponibile: <input type="checkbox"/>  |
| <u>Tipo di moto</u><br>Radente: <input type="checkbox"/><br>Nubiforme: <input type="checkbox"/><br>Dato non disp.: <input type="checkbox"/>  | <u>Tipo di neve</u><br>Neve asciutta: <input type="checkbox"/><br>Neve bagnata: <input type="checkbox"/><br>Dato non disponibile: <input type="checkbox"/>   | <u>Meccanismo del distacco</u><br>Distacco naturale: <input type="checkbox"/><br>Distacco provocato: <input type="checkbox"/><br>Dato non disponibile: <input type="checkbox"/>  |
| <u>Danni alle cose</u><br>Nessun danno: <input type="checkbox"/><br>Fabbricati civili: <input type="checkbox"/><br>Rifugi: <input type="checkbox"/><br>Malghe: <input type="checkbox"/><br>Impianti di risalita: <input type="checkbox"/><br>Piste da sci: <input type="checkbox"/><br>Strade: <input type="checkbox"/><br>Ferrovie: <input type="checkbox"/><br>Linne elettr./telef.: <input type="checkbox"/><br>Bosco: <input type="checkbox"/><br>Note: <input type="text"/> | <u>Danni alle persone</u><br>Nessuna persona: <input type="checkbox"/><br>Travolti: <input type="checkbox"/><br>Feriti: <input type="checkbox"/><br>Morti: <input type="checkbox"/><br>Note: <input type="text"/>  | <u>Sistemi esistenti all'evento</u><br>Nessuno: <input type="checkbox"/><br>Difese attive: <input type="checkbox"/><br>Difese passive: <input type="checkbox"/><br>Sistemi di preallarme: <input type="checkbox"/><br>Sistemi artificiali: <input type="checkbox"/><br>Note: <input type="text"/>  |
| <u>Danni agli animali</u><br>Nessun animale: <input type="checkbox"/> Animali domestici: <input type="checkbox"/> Animali selvatici: <input type="checkbox"/>  |  |  |

**Note finali:** L'EVENTO MAGGIORE FU NEL 1977, FURONO LAMBITE LE CASE DI CASSUPA. Scesa nel 2009. Scesa nell'aprile del 2019.

**Rilevatori:** A.P. **N. p.:** 191 **Data:**

**Testimoni:** BATTISTA SIMONCELLI, LORENZA MARIA ALBERTI - Catasto CNM **22/07/1996**