

# Report scheda clpv

Arpa Lombardia  
Centro Nivometeorologico

SCHEDA: 12140710652 Ditta: CNM - URBANI  
Provincia: SONDRIO Codice istat del comune: 14071 VALDIDENTRO  
Numerazione progressiva delle valanghe: 0652

Den. località: Monte Verva CTR: D2 I Foto: S60A-F13

## Caratteristiche topografiche al distacco

Creste e pendii in quota: ☒  
Oltre il limite forestale: ☐  
Sotto il limite forestale: ☐

## Configurazione del terreno

Versante aperto: ☐  
Versante imbutiforme: ☒  
Canalone: ☐  
Banchi rocciosi: ☐  
Note:

## Fisionomia del sito valanghivo

Valanga propriamente detta: ☒  
Zona a scaricamento parziale: ☐  
Canalone localizzato: ☐  
Zona val. dedotta da doc.: ☐

## Caratteristiche superficiali

Suolo liscio: ☐  
Roccia: ☒  
Detrito di falda: ☒  
Prato o pascolo: ☐  
Vegetazione arbustiva: ☐  
Vegetazione arborea: ☐  
Ghiacciaio: ☐  
Note:

## Esposizione zona di distacco

Est: ☐ Nord-est: ☐  
Nord: ☒ Sud-est: ☐  
Sud: ☐ Sud-ovest: ☐  
Ovest: ☐ Nord-ovest: ☐

## Sistemi di difesa esistenti

Nessuna difesa: ☒  
Opere di difesa attive: ☐  
Opere di difesa passive: ☐  
Sistemi di preallarme: ☐  
Sistemi artificiali di distacco: ☐  
Note:

## Periodicità

Una volta all'anno: ☐ Più volte all'anno: ☒ Irreg.: ☐ Eccez.: ☐ Storica: ☐ Dato non disp.: ☐

## Dati relativi all'evento del:

### Condizioni meteo

Neve fresca: ☐ Effetti termici: ☐  
Pioggia: ☐ Dato non disp.: ☐  
Vento: ☐

### Tipo di valanga

Lastroni di fondo: ☐  
Lastroni di superficie: ☐  
Dato non disponibile: ☐

### Tipo di moto

Radente: ☐  
Nubiforme: ☐  
Dato non disp.: ☐

### Tipo di neve

Neve asciutta: ☐  
Neve bagnata: ☐  
Dato non disponibile: ☐

### Meccanismo del distacco

Distacco naturale: ☐  
Distacco provocato: ☐  
Dato non disponibile: ☐

### Danni alle cose

Nessun danno: ☐  
Fabbricati civili: ☐  
Rifugi: ☐  
Malghe: ☐  
Impianti di risalita: ☐  
Piste da sci: ☐  
Strade: ☐  
Ferrovie: ☐  
Linne elettr./telef.: ☐  
Bosco: ☐  
Note:

### Danni alle persone

Nessuna persona: ☐  
Travolti: ☐  
Feriti: ☐  
Morti: ☐  
Note:

### Sistemi esistenti all'evento

Nessuno: ☐  
Difese attive: ☐  
Difese passive: ☐  
Sistemi di preallarme: ☐  
Sistemi artificiali: ☐  
Note:

### Danni agli animali

Nessun animale: ☐ Animali domestici: ☐ Animali selvatici: ☐

## Note finali:

Rilevatori: Stefano Urbani - Eraldo Meraldi N. p.: 229 Data: 20/07/1999  
Testimoni: Eraldo Meraldi