

Report scheda clpv

Arpa Lombardia
Centro Nivometeorologico

SCHEDA: 13132050002 Ditta: NEVINI5

Provincia: COMO Codice istat del comune 13205 SAN FEDELE INTELVI

Numerazione progressiva delle valanghe: 0002

Den. località: MONTE D'ORIMENTO

CTR: B4I INTELVI

Foto: S85BF7

Caratteristiche topografiche al distacco

Creste e pendii in quota: ☒
Oltre il limite forestale: ☐
Sotto il limite forestale: ☐

Configurazione del terreno

Versante aperto: ☒
Versante imbutiforme: ☐
Canalone: ☐
Banchi rocciosi: ☐

Note:

Fisionomia del sito valanghivo

Valanga propriamente detta: ☐
Zona a scaricamento parziale: ☒
Canalone localizzato: ☐
Zona val. dedotta da doc.: ☐

Caratteristiche superficiali

Suolo liscio: ☐
Roccia: ☐
Detrito di falda: ☐
Prato o pascolo: ☒
Vegetazione arbustiva: ☐
Vegetazione arborea: ☐
Ghiacciaio: ☐

Note:

Esposizione zona di distacco

Est: ☒ Nord-est: ☐
Nord: ☐ Sud-est: ☐
Sud: ☐ Sud-ovest: ☐
Ovest: ☐ Nord-ovest: ☐

Sistemi di difesa esistenti

Nessuna difesa: ☐
Opere di difesa attive: ☐
Opere di difesa passive: ☐
Sistemi di preallarme: ☐
Sistemi artificiali di distacco: ☐

Note: RIMBOSCHIMENTO

Periodicità

Una volta all'anno: ☐ Più volte all'anno: ☒ Irreg.: ☐ Eccez.: ☐ Storica: ☐ Dato non disp.: ☐

Dati relativi all'evento del:

Condizioni meteo

Neve fresca: ☐ Effetti termici: ☐
Pioggia: ☐ Dato non disp.: ☐
Vento: ☐

Tipo di valanga

Lastroni di fondo: ☐
Lastroni di superficie: ☐
Dato non disponibile: ☐

Tipo di moto

Radente: ☐
Nubiforme: ☐
Dato non disp.: ☐

Tipo di neve

Neve asciutta: ☐
Neve bagnata: ☐
Dato non disponibile: ☐

Meccanismo del distacco

Distacco naturale: ☐
Distacco provocato: ☐
Dato non disponibile: ☐

Danni alle cose

Nessun danno: ☐
Fabbricati civili: ☐
Rifugi: ☐
Malghe: ☐
Impianti di risalita: ☐
Piste da sci: ☐
Strade: ☐
Ferrovie: ☐
Linne elettr./telef.: ☐
Bosco: ☐

Note:

Danni alle persone

Nessuna persona: ☐
Travolti: ☐
Feriti: ☐
Morti: ☐

Note:

Sistemi esistenti all'evento

Nessuno: ☐
Difese attive: ☐
Difese passive: ☐
Sistemi di preallarme: ☐
Sistemi artificiali: ☐

Note:

Danni agli animali

Nessun animale: ☐ Animali domestici: ☐ Animali selvatici: ☐

Note finali: IL VERSANTE SCARICAVA SULLA STRADA, ORA C'è UN RIMBOSCHIMENTO ADULTO CHE LA METTE IN SICUREZZA.

Rilevatori: ROBERTO NEVINI

N. p.: 0079N

Data:

Testimoni: LONEFRANCONI MARIO - C.F.S.

19/10/2010