

# Report scheda clpv

Arpa Lombardia  
Centro Nivometeorologico

SCHEDA: 14120610002 Ditta: CNM2

Provincia: VARESE Codice istat del comune 12061 CURIGLIA CON MONTEVIASCO

Numerazione progressiva delle valanghe: 0002

Den. località: Curiglia-Viasco 2

CTR: A3D4

Foto: S 76

## Caratteristiche topografiche al distacco

- Creste e pendii in quota:   
Oltre il limite forestale:   
Sotto il limite forestale:

## Configurazione del terreno

- Versante aperto:   
Versante imbutiforme:   
Canalone:   
Banchi rocciosi:

Note:

## Fisionomia del sito valanghivo

- Valanga propriamente detta:   
Zona a scaricamento parziale:   
Canalone localizzato:   
Zona val. dedotta da doc.:

## Caratteristiche superficiali

- Suolo liscio:   
Roccia:   
Detrito di falda:   
Prato o pascolo:   
Vegetazione arbustiva:   
Vegetazione arborea:   
Ghiacciaio:

Note:

## Esposizione zona di distacco

- Est:  Nord-est:   
Nord:  Sud-est:   
Sud:  Sud-ovest:   
Ovest:  Nord-ovest:

## Sistemi di difesa esistenti

- Nessuna difesa:   
Opere di difesa attive:   
Opere di difesa passive:   
Sistemi di preallarme:   
Sistemi artificiali di distacco:

Note:

## Periodicità

Una volta all'anno:  Più volte all'anno:  Irreg.:  Eccez.:  Storica:  Dato non disp.:

## Dati relativi all'evento del:

### Condizioni meteo

- Neve fresca:  Effetti termici:   
Pioggia:  Dato non disp.:   
Vento:

### Tipo di valanga

- Lastroni di fondo:   
Lastroni di superficie:   
Dato non disponibile:

### Tipo di moto

- Radente:   
Nubiforme:   
Dato non disp.:

### Tipo di neve

- Neve asciutta:   
Neve bagnata:   
Dato non disponibile:

### Meccanismo del distacco

- Distacco naturale:   
Distacco provocato:   
Dato non disponibile:

### Danni alle cose

- Nessun danno:   
Fabbricati civili:   
Rifugi:   
Malghe:   
Impianti di risalita:   
Piste da sci:   
Strade:   
Ferrovie:   
Linne elettr./telef.:   
Bosco:

Note:

### Danni alle persone

- Nessuna persona:   
Travolti:   
Feriti:   
Morti:

Note:

### Sistemi esistenti all'evento

- Nessuno:   
Difese attive:   
Difese passive:   
Sistemi di preallarme:   
Sistemi artificiali:

Note:

### Danni agli animali

Nessun animale:  Animali domestici:  Animali selvatici:

## Note finali:

Trattasi di un canalone localizzato soggetto a scaricamenti in concomitanza di abbondanti neviccate. La valanga interessa la viabilità comunale che da Curiglia porta all'abitato di Viasco. Il testimone ricorda che in una occasione ha causato danni al guardrail posto a lato strada.

Rilevatori: Michele Martinelli, Matteo Anderle

N. p.: 2

Data:

Testimoni: Ivan Vargiu

20/07/2022