

# Report scheda clpv

Arpa Lombardia  
Centro Nivometeorologico

SCHEDA: 2140370376 Ditta: GEOMAP  
Provincia: SONDRIO Codice istat del comune: 14037 LIVIGNO  
Numerazione progressiva delle valanghe: 0376

Den. località: Monte Val Nera

CTR: D21

Foto: s59a f7

## Caratteristiche topografiche al distacco

Creste e pendii in quota:   
Oltre il limite forestale:   
Sotto il limite forestale:

## Configurazione del terreno

Versante aperto:   
Versante imbutiforme:   
Canalone:   
Banchi rocciosi:

Note:

## Fisionomia del sito valanghivo

Valanga propriamente detta:   
Zona a scaricamento parziale:   
Canalone localizzato:   
Zona val. dedotta da doc.:

## Caratteristiche superficiali

Suolo liscio:   
Roccia:   
Detrito di falda:   
Prato o pascolo:   
Vegetazione arbustiva:   
Vegetazione arborea:   
Ghiacciaio:

Note:

## Esposizione zona di distacco

Est:  Nord-est:   
Nord:  Sud-est:   
Sud:  Sud-ovest:   
Ovest:  Nord-ovest:

## Sistemi di difesa esistenti

Nessuna difesa:   
Opere di difesa attive:   
Opere di difesa passive:   
Sistemi di preallarme:   
Sistemi artificiali di distacco:

Note:

## Periodicità

Una volta all'anno:  Più volte all'anno:  Irreg.:  Eccez.:  Storica:  Dato non disp.:

## Dati relativi all'evento del:

## Condizioni meteo

Neve fresca:  Effetti termici:   
Pioggia:  Dato non disp.:   
Vento:

## Tipo di valanga

Lastroni di fondo:   
Lastroni di superficie:   
Dato non disponibile:

## Tipo di moto

Radente:   
Nubiforme:   
Dato non disp.:

## Tipo di neve

Neve asciutta:   
Neve bagnata:   
Dato non disponibile:

## Meccanismo del distacco

Distacco naturale:   
Distacco provocato:   
Dato non disponibile:

## Danni alle cose

Nessun danno:   
Fabbricati civili:   
Rifugi:   
Malghe:   
Impianti di risalita:   
Piste da sci:   
Strade:   
Ferrovie:   
Linne elettr./telef.:   
Bosco:

Note:

## Danni alle persone

Nessuna persona:   
Travolti:   
Feriti:   
Morti:

Note:

## Sistemi esistenti all'evento

Nessuno:   
Difese attive:   
Difese passive:   
Sistemi di preallarme:   
Sistemi artificiali:

Note:

## Danni agli animali

Nessun animale:  Animali domestici:  Animali selvatici:

## Note finali:

Rilevatori: Stefano Urbani, Eraldo Meraldi

N. p.: 265

Data:

Testimoni: Eraldo Meraldi

10/07/1995