

Report scheda clpv

Arpa Lombardia
Centro Nivometeorologico

SCHEDA: 2171840016 Ditta: GEOMAP

Provincia: BRESCIA Codice istat del comune 17184 TEMU'

Numerazione progressiva delle valanghe: 0016

Den. località: Valle Aberta (Valle di Pezzo)

CTR: D2IV

Foto: s70 f19

Caratteristiche topografiche al distacco

- Creste e pendii in quota:
Oltre il limite forestale:
Sotto il limite forestale:

Configurazione del terreno

- Versante aperto:
Versante imbutiforme:
Canalone:
Banchi rocciosi:

Note:

Fisionomia del sito valanghivo

- Valanga propriamente detta:
Zona a scaricamento parziale:
Canalone localizzato:
Zona val. dedotta da doc.:

Caratteristiche superficiali

- Suolo liscio:
Roccia:
Detrito di falda:
Prato o pascolo:
Vegetazione arbustiva:
Vegetazione arborea:
Ghiacciaio:

Note:

Esposizione zona di distacco

- Est: Nord-est:
Nord: Sud-est:
Sud: Sud-ovest:
Ovest: Nord-ovest:

Sistemi di difesa esistenti

- Nessuna difesa:
Opere di difesa attive:
Opere di difesa passive:
Sistemi di preallarme:
Sistemi artificiali di distacco:

Note: Muro deviatore

Periodicità

Una volta all'anno: Più volte all'anno: Irreg.: Eccez.: Storica: Dato non disp.:

Dati relativi all'evento del:

'51, '88

Condizioni meteo

- Neve fresca: Effetti termici:
Pioggia: Dato non disp.:
Vento:

Tipo di valanga

- Lastroni di fondo:
Lastroni di superficie:
Dato non disponibile:

Tipo di moto

- Radente:
Nubiforme:
Dato non disp.:

Tipo di neve

- Neve asciutta:
Neve bagnata:
Dato non disponibile:

Meccanismo del distacco

- Distacco naturale:
Distacco provocato:
Dato non disponibile:

Danni alle cose

- Nessun danno:
Fabbricati civili:
Rifugi:
Malghe:
Impianti di risalita:
Piste da sci:
Strade:
Ferrovie:
Linne elettr./telef.:
Bosco:

Note:

Danni alle persone

- Nessuna persona:
Travolti:
Feriti:
Morti:

Note:

Sistemi esistenti all'evento

- Nessuno:
Difese attive:
Difese passive:
Sistemi di preallarme:
Sistemi artificiali:

Note:

Danni agli animali

Nessun animale: Animali domestici: Animali selvatici:

Note finali: Prima della costruzione del muro deviatore (anni '70) la valanga interessava alcune cascate della località Precasagliò. Interessa la strada comunale di Precasagliò.

Rilevatori: Roberto Nevini, Gian Paolo Sommaruga

N. p.: 3

Data:

Testimoni: Aldo Rosati (CFS)

03/06/1991