Report scheda clpv

Arpa Lombardia Centro Nivometeorologico

SCHEDA: 3170070013 Ditta: NEVINI2

Provincia: BRESCIA Codice istat del comune 17007 ARTOGNE

Numerazione progressiva delle valanghe: 0013

Den. località: SPLAZA	CTR: D4 III	Foto: 90 C 4
Caratteristiche topografiche al distacco Creste e pendii in quota: Oltre il limite forestale: Sotto il limite forestale: ✓	Configurazione del terreno Versante aperto: Versante imbutiforme: Canalone: Banchi rocciosi: Note: Note:	Fisionomia del sito valanghivo Valanga propriamente detta: Zona a scaricamento parziale: Canalone localizzato: Zona val. dedotta da doc.:
Caratteristiche superficiali Suolo liscio: Roccia: Detrito di falda: Prato o pascolo: Vegetazione arbustiva: Vegetazione arborea: Ghiacciaio: Note:	Esposizione zona di distacco Est: □ Nord-est: □ Nord: □ Sud-est: □ Sud: □ Sud-ovest: □ Ovest: ✔ Nord-ovest: □	Sistemi di difesa esistenti Nessuna difesa: Opere di difesa attive: Opere di difesa passive: Sistemi di preallarme: Sistemi artificiali di distacco: Note: GALLERIA
Una volta all'anno: Piu' volte all	Periodicita' 'anno: ☐ Irreg.: ☐ Eccez.: ✔	Storica: Dato non disp.:
Dati relativi all' evento del:	Condizioni meteo Neve fresca: ☐ Effetti termici: ☐ Pioggia: ☐ Dato non disp.: ☐ Vento: ☐	Tipo di valanga Lastroni di fondo: □ Lastroni di superficie: □ Dato non disponibile: □
Tipo di moto Radente: □ Nubiforme: □ Dato non disp.: □	Tipo di neve Neve asciutta: □ Neve bagnata: □ Dato non disponibile: □	Meccanismo del distacco Distacco naturale Distacco provocato: Dato non disponibile:
Danni alle cose Nessun danno: Fabbricati civili: Rifugi: Malghe: Impianti di risalita: Piste da sci Strade: Ferrovie:	Danni alle persone Nessuna persona: ☐ Travolti: ✔ Feriti: ☐ Morti: ✔ Note: 2 TRAVOLTI 1 MORTO	Sistemi esistenti all'evento Nessuno: Difese attive: Difese passive: Sistemi di preallarme: Sistemi artificiali: Note:
Linne elettr./telef.: Bosco: Note:		gli animali Iomestici: Animali selvatici:
Note finali: Scesa nel febbraio 200 superarla.	9. Scesa il 20 o 21 febbraio 2010, ha rago	giunto la galleria paravalanghe senza
Rilevatori: MICHELE SANI N. p.: 155 Data: Testimoni: Giuseppe Redaelli + F. Rota + Catasto CFS e CNM. 23/07/1998		