

# Report scheda clpv

Arpa Lombardia  
Centro Nivometeorologico

SCHEDA: 3170170005 Ditta: NEVINI2  
 Provincia: BRESCIA Codice istat del comune: 17017 BERZO INFERIORE  
 Numerazione progressiva delle valanghe: 0005

Den. località: M. FRA CTR: D4 IV Foto: 89 C 6

<p><u>Caratteristiche topografiche al distacco</u></p> <p>Creste e pendii in quota: <input type="checkbox"/>          Oltre il limite forestale: <input checked="" type="checkbox"/>          Sotto il limite forestale: <input type="checkbox"/></p>	<p><u>Configurazione del terreno</u></p> <p>Versante aperto: <input checked="" type="checkbox"/>          Versante imbutiforme: <input type="checkbox"/>          Canalone: <input type="checkbox"/>          Banchi rocciosi: <input type="checkbox"/>          Note: <input type="text"/></p>	<p><u>Fisionomia del sito valanghivo</u></p> <p>Valanga propriamente detta: <input type="checkbox"/>          Zona a scaricamento parziale: <input checked="" type="checkbox"/>          Canalone localizzato: <input type="checkbox"/>          Zona val. dedotta da doc.: <input type="checkbox"/></p>
<p><u>Caratteristiche superficiali</u></p> <p>Suolo liscio: <input type="checkbox"/>          Roccia: <input checked="" type="checkbox"/>          Detrito di falda: <input type="checkbox"/>          Prato o pascolo: <input checked="" type="checkbox"/>          Vegetazione arbustiva: <input type="checkbox"/>          Vegetazione arborea: <input type="checkbox"/>          Ghiacciaio: <input type="checkbox"/>          Note: <input type="text"/></p>	<p><u>Esposizione zona di distacco</u></p> <p>Est: <input type="checkbox"/> Nord-est: <input type="checkbox"/>          Nord: <input type="checkbox"/> Sud-est: <input type="checkbox"/>          Sud: <input checked="" type="checkbox"/> Sud-ovest: <input type="checkbox"/>          Ovest: <input type="checkbox"/> Nord-ovest: <input type="checkbox"/></p>	<p><u>Sistemi di difesa esistenti</u></p> <p>Nessuna difesa: <input checked="" type="checkbox"/>          Opere di difesa attive: <input type="checkbox"/>          Opere di difesa passive: <input type="checkbox"/>          Sistemi di preallarme: <input type="checkbox"/>          Sistemi artificiali di distacco: <input type="checkbox"/>          Note: <input type="text"/></p>
<p><u>Periodicità</u></p> <p>Una volta all'anno: <input checked="" type="checkbox"/> Più volte all'anno: <input type="checkbox"/> Irreg.: <input type="checkbox"/> Eccez.: <input type="checkbox"/> Storica: <input type="checkbox"/> Dato non disp.: <input type="checkbox"/></p>		
<p><b>Dati relativi all'evento del:</b></p>	<p><u>Condizioni meteo</u></p> <p>Neve fresca: <input type="checkbox"/> Effetti termici: <input type="checkbox"/>          Pioggia: <input type="checkbox"/> Dato non disp.: <input type="checkbox"/>          Vento: <input type="checkbox"/></p>	<p><u>Tipo di valanga</u></p> <p>Lastroni di fondo: <input type="checkbox"/>          Lastroni di superficie: <input type="checkbox"/>          Dato non disponibile: <input type="checkbox"/></p>
<p><u>Tipo di moto</u></p> <p>Radente: <input type="checkbox"/>          Nubiforme: <input type="checkbox"/>          Dato non disp.: <input type="checkbox"/></p>	<p><u>Tipo di neve</u></p> <p>Neve asciutta: <input type="checkbox"/>          Neve bagnata: <input type="checkbox"/>          Dato non disponibile: <input type="checkbox"/></p>	<p><u>Meccanismo del distacco</u></p> <p>Distacco naturale: <input type="checkbox"/>          Distacco provocato: <input type="checkbox"/>          Dato non disponibile: <input type="checkbox"/></p>
<p><u>Danni alle cose</u></p> <p>Nessun danno: <input type="checkbox"/>          Fabbricati civili: <input type="checkbox"/>          Rifugi: <input type="checkbox"/>          Malghe: <input type="checkbox"/>          Impianti di risalita: <input type="checkbox"/>          Piste da sci: <input type="checkbox"/>          Strade: <input type="checkbox"/>          Ferrovie: <input type="checkbox"/>          Linne elettr./telef.: <input type="checkbox"/>          Bosco: <input type="checkbox"/>          Note: <input type="text"/></p>	<p><u>Danni alle persone</u></p> <p>Nessuna persona: <input type="checkbox"/>          Travolti: <input type="checkbox"/>          Feriti: <input type="checkbox"/>          Morti: <input type="checkbox"/>          Note: <input type="text"/></p>	<p><u>Sistemi esistenti all'evento</u></p> <p>Nessuno: <input type="checkbox"/>          Difese attive: <input type="checkbox"/>          Difese passive: <input type="checkbox"/>          Sistemi di preallarme: <input type="checkbox"/>          Sistemi artificiali: <input type="checkbox"/>          Note: <input type="text"/></p>
<p><u>Danni agli animali</u></p> <p>Nessun animale: <input type="checkbox"/> Animali domestici: <input type="checkbox"/> Animali selvatici: <input type="checkbox"/></p>		

**Note finali:**

Rilevatori: MICHELE SANI N. p.: 342 Data: 22/09/1998  
 Testimoni: ROMANO CRESCI