

Report scheda clpv

Arpa Lombardia
Centro Nivometeorologico

SCHEDA: 4140310032 Ditta: MARTINELLI1
Provincia: SONDRIO Codice istat del comune: 14031 GEROLA ALTA
Numerazione progressiva delle valanghe: 0032

Den. località: GEROLA ALTA CTR: FOPPOLO Foto: 79B/10

| | | |
|---|---|--|
| <p><u>Caratteristiche topografiche al distacco</u></p> <p>Creste e pendii in quota: <input type="checkbox"/> Oltre il limite forestale: <input type="checkbox"/> Sotto il limite forestale: <input checked="" type="checkbox"/></p> | <p><u>Configurazione del terreno</u></p> <p>Versante aperto: <input type="checkbox"/> Versante imbutiforme: <input type="checkbox"/> Canalone: <input type="checkbox"/> Banchi rocciosi: <input checked="" type="checkbox"/> Note: <input type="text"/></p> | <p><u>Fisionomia del sito valanghivo</u></p> <p>Valanga propriamente detta: <input checked="" type="checkbox"/> Zona a scaricamento parziale: <input type="checkbox"/> Canalone localizzato: <input type="checkbox"/> Zona val. dedotta da doc.: <input type="checkbox"/></p> |
| <p><u>Caratteristiche superficiali</u></p> <p>Suolo liscio: <input type="checkbox"/> Roccia: <input checked="" type="checkbox"/> Detrito di falda: <input type="checkbox"/> Prato o pascolo: <input type="checkbox"/> Vegetazione arbustiva: <input type="checkbox"/> Vegetazione arborea: <input checked="" type="checkbox"/> Ghiacciaio: <input type="checkbox"/> Note: <input type="text"/></p> | <p><u>Esposizione zona di distacco</u></p> <p>Est: <input checked="" type="checkbox"/> Nord-est: <input type="checkbox"/> Nord: <input type="checkbox"/> Sud-est: <input type="checkbox"/> Sud: <input type="checkbox"/> Sud-ovest: <input type="checkbox"/> Ovest: <input type="checkbox"/> Nord-ovest: <input type="checkbox"/></p> | <p><u>Sistemi di difesa esistenti</u></p> <p>Nessuna difesa: <input checked="" type="checkbox"/> Opere di difesa attive: <input type="checkbox"/> Opere di difesa passive: <input type="checkbox"/> Sistemi di preallarme: <input type="checkbox"/> Sistemi artificiali di distacco: <input type="checkbox"/> Note: <input type="text"/></p> |
| <p><u>Periodicità</u></p> <p>Una volta all'anno: <input type="checkbox"/> Più volte all'anno: <input type="checkbox"/> Irreg.: <input type="checkbox"/> Eccez.: <input checked="" type="checkbox"/> Storica: <input type="checkbox"/> Dato non disp.: <input type="checkbox"/></p> | | |
| <p>Dati relativi all'evento del:</p> | <p><u>Condizioni meteo</u></p> <p>Neve fresca: <input type="checkbox"/> Effetti termici: <input type="checkbox"/> Pioggia: <input type="checkbox"/> Dato non disp.: <input type="checkbox"/> Vento: <input type="checkbox"/></p> | <p><u>Tipo di valanga</u></p> <p>Lastroni di fondo: <input type="checkbox"/> Lastroni di superficie: <input type="checkbox"/> Dato non disponibile: <input type="checkbox"/></p> |
| <p><u>Tipo di moto</u></p> <p>Radente: <input type="checkbox"/> Nubiforme: <input type="checkbox"/> Dato non disp.: <input type="checkbox"/></p> | <p><u>Tipo di neve</u></p> <p>Neve asciutta: <input type="checkbox"/> Neve bagnata: <input type="checkbox"/> Dato non disponibile: <input type="checkbox"/></p> | <p><u>Meccanismo del distacco</u></p> <p>Distacco naturale: <input type="checkbox"/> Distacco provocato: <input type="checkbox"/> Dato non disponibile: <input type="checkbox"/></p> |
| <p><u>Danni alle cose</u></p> <p>Nessun danno: <input type="checkbox"/> Fabbricati civili: <input type="checkbox"/> Rifugi: <input type="checkbox"/> Malghe: <input type="checkbox"/> Impianti di risalita: <input type="checkbox"/> Piste da sci: <input type="checkbox"/> Strade: <input type="checkbox"/> Ferrovie: <input type="checkbox"/> Linne elettr./telef.: <input type="checkbox"/> Bosco: <input type="checkbox"/> Note: <input type="text"/></p> | <p><u>Danni alle persone</u></p> <p>Nessuna persona: <input type="checkbox"/> Travolti: <input type="checkbox"/> Feriti: <input type="checkbox"/> Morti: <input type="checkbox"/> Note: <input type="text"/></p> | <p><u>Sistemi esistenti all'evento</u></p> <p>Nessuno: <input type="checkbox"/> Difese attive: <input type="checkbox"/> Difese passive: <input type="checkbox"/> Sistemi di preallarme: <input type="checkbox"/> Sistemi artificiali: <input type="checkbox"/> Note: <input type="text"/></p> |
| <p><u>Danni agli animali</u></p> <p>Nessun animale: <input type="checkbox"/> Animali domestici: <input type="checkbox"/> Animali selvatici: <input type="checkbox"/></p> | | |

Note finali: In passato ha semidistrutto la stazione di partenza della funivia ENEL per il lago Trona.

Rilevatori: Dott. Geol. G. Galatà; Dott. Geol. P. Visintainer **N. p.:** 1 **Data:**

Testimoni: Sig. ri G. Bertarelli ed Anelo Acquistapace 04/08/1998