

# Report scheda clpv

Arpa Lombardia  
Centro Nivometeorologico

SCHEDA: 7140740041 Ditta: SONGINI2  
Provincia: SONDRIO Codice istat del comune: 14074 VAL MASINO  
Numerazione progressiva delle valanghe: 0041

Den. località:  CTR:  Foto:

|  |  |   |
|--|--|---|
| <u>Caratteristiche topografiche al distacco</u><br>Creste e pendii in quota: <input checked="" type="checkbox"/><br>Oltre il limite forestale: <input type="checkbox"/><br>Sotto il limite forestale: <input type="checkbox"/> | <u>Configurazione del terreno</u><br>Versante aperto: <input type="checkbox"/><br>Versante imbutiforme: <input checked="" type="checkbox"/><br>Canalone: <input type="checkbox"/><br>Banchi rocciosi: <input type="checkbox"/><br>Note: <input type="text"/> | <u>Fisionomia del sito valanghivo</u><br>Valanga propriamente detta: <input checked="" type="checkbox"/><br>Zona a scaricamento parziale: <input type="checkbox"/><br>Canalone localizzato: <input type="checkbox"/><br>Zona val. dedotta da doc.: <input type="checkbox"/> |
|--|--|---|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <u>Caratteristiche superficiali</u><br>Suolo liscio: <input type="checkbox"/><br>Roccia: <input checked="" type="checkbox"/><br>Detrito di falda: <input checked="" type="checkbox"/><br>Prato o pascolo: <input checked="" type="checkbox"/><br>Vegetazione arbustiva: <input type="checkbox"/><br>Vegetazione arborea: <input type="checkbox"/><br>Ghiacciaio: <input type="checkbox"/><br>Note: <input type="text"/> | <u>Esposizione zona di distacco</u><br>Est: <input type="checkbox"/> Nord-est: <input type="checkbox"/><br>Nord: <input type="checkbox"/> Sud-est: <input checked="" type="checkbox"/><br>Sud: <input type="checkbox"/> Sud-ovest: <input type="checkbox"/><br>Ovest: <input type="checkbox"/> Nord-ovest: <input type="checkbox"/> | <u>Sistemi di difesa esistenti</u><br>Nessuna difesa: <input checked="" type="checkbox"/><br>Opere di difesa attive: <input type="checkbox"/><br>Opere di difesa passive: <input type="checkbox"/><br>Sistemi di preallarme: <input type="checkbox"/><br>Sistemi artificiali di distacco: <input type="checkbox"/><br>Note: <input type="text"/> |
|---|---|--|

Periodicità  
Una volta all'anno:  Più volte all'anno:  Irreg.:  Eccez.:  Storica:  Dato non disp.:

|  |  |  |
|--|--|--|
| <u>Dati relativi all'evento del:</u><br><input type="text" value="25/4/1986"/> | <u>Condizioni meteo</u><br>Neve fresca: <input checked="" type="checkbox"/> Effetti termici: <input checked="" type="checkbox"/><br>Pioggia: <input checked="" type="checkbox"/> Dato non disp.: <input type="checkbox"/><br>Vento: <input type="checkbox"/> | <u>Tipo di valanga</u><br>Lastroni di fondo: <input checked="" type="checkbox"/><br>Lastroni di superficie: <input type="checkbox"/><br>Dato non disponibile: <input type="checkbox"/> |
|--|--|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <u>Tipo di moto</u><br>Radente: <input checked="" type="checkbox"/><br>Nubiforme: <input type="checkbox"/><br>Dato non disp.: <input type="checkbox"/> | <u>Tipo di neve</u><br>Neve asciutta: <input type="checkbox"/><br>Neve bagnata: <input checked="" type="checkbox"/><br>Dato non disponibile: <input type="checkbox"/> | <u>Meccanismo del distacco</u><br>Distacco naturale: <input checked="" type="checkbox"/><br>Distacco provocato: <input type="checkbox"/><br>Dato non disponibile: <input type="checkbox"/> |
|--|---|--|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <u>Danni alle cose</u><br>Nessun danno: <input type="checkbox"/><br>Fabbricati civili: <input type="checkbox"/><br>Rifugi: <input type="checkbox"/><br>Malghe: <input checked="" type="checkbox"/><br>Impianti di risalita: <input type="checkbox"/><br>Piste da sci: <input type="checkbox"/><br>Strade: <input type="checkbox"/><br>Ferrovie: <input type="checkbox"/><br>Linne elettr./telef.: <input checked="" type="checkbox"/><br>Bosco: <input checked="" type="checkbox"/><br>Note: <input type="text"/> | <u>Danni alle persone</u><br>Nessuna persona: <input checked="" type="checkbox"/><br>Travolti: <input type="checkbox"/><br>Feriti: <input type="checkbox"/><br>Morti: <input type="checkbox"/><br>Note: <input type="text"/> | <u>Sistemi esistenti all'evento</u><br>Nessuno: <input checked="" type="checkbox"/><br>Difese attive: <input type="checkbox"/><br>Difese passive: <input type="checkbox"/><br>Sistemi di preallarme: <input type="checkbox"/><br>Sistemi artificiali: <input type="checkbox"/><br>Note: <input type="text"/> |
|---|--|--|

Danni agli animali  
Nessun animale:  Animali domestici:  Animali selvatici:

**Note finali:** Segnalata su catasto Marchetti (n. 7) e su Catasto C.f.s. (n. 144); la valangha ha raggiunto le infrastrutture dei Bagni di Masino nel 1937, nel 1951 e nel 1975 ha raggiunto il campo da tennis, l'11/1/77 ha prodotto lievi danni al bosco. Nell'aprile 1986 ha distrutto 2 baite in località Alpe Oro e un traliccio della

**Rilevatori:**  **N. p.:**  **Data:**   
**Testimoni:**